

г.Уфа

«13» 10 2021г

**Акт осмотра жилого помещения (квартиры) № 95**

по объекту: Геологов 53

Комиссией в составе:

Мастер ООО УК «БашЖилУправление»

Шамгаров В.А

Слесарь-сантехник ООО УК «БашЖилУправление»

Слесарь-сантехник ООО УК «БашЖилУправление»

Собственник квартиры :

Данчлов А.В

произведен осмотр указанного помещения. В результате осмотра выявлено:

В кухне не работает смеситель

1 В комнате микроциклонный вылез из под плинтуса  
отслоение обоев, трещина на потолке ≈ 5см

2 В комнате микроциклонный вылез из под плинтуса.

3 В коридоре отслоение обоев, дверь на кухню испорчена (пробита)

4 В санузле на стенах (следы царапин)

5 В ванной комнате отслоение штукатурки  
сломались смесители.

6 В комнате на потолке следы:

протечки отслоение микроциклонного  
обоев, на стене следы от дыболов гвоздей.  
На входной двери отверстие (сквозное)

Подписи:

Мастер Шамгаров В.А  
13.10.2021г Данчлов А.В

